
Sanok, dn.25 .11.2019 r.

KOMUNIKAT

O JAKOŚCI WODY NA BASENIE w Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku

Niniejszym podaję do ogólnej wiadomości informację o jakości wody basenowej we wszystkich nieckach basenowych, w systemie cyrkulacji w Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku przy ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok.

Z wyników przeprowadzonych badań wody basenowej przez akredytowane Laboratorium SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A woda na pływalni spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015r. W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r., poz. 2016).

Z poważaniem,

Dyrektor MOSiR w Sanoku

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA
SPORTU I REKREACJI W SANOKU
Tomisz Lasyk