

Sanok, dn.08.06.2020 r.

## **KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY NA BASENIE W CENTRUM REHABILITACJI I SPORTU W SANOKU**

Niniejszym podaję do ogólnej wiadomości informację o jakości wody basenowej we wszystkich nieckach pływalni, łącznie ze zjeżdżalnią oraz w systemie cyrkulacji Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku przy ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok.

Z wyników przeprowadzonych badań wody basenowej przez akredytowane Laboratorium SGS Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52 A, woda spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015r., w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dn. 2015r., poz. 2016).

*Z poważaniem*

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO OŚRODKA  
SPORTU I REKREACJI W SANOKU  
*Tomasz Lasyk*